

**Pays**

Madagascar

Client

Agence Portuaire Maritime
et Fluviale

Date

2006-2008

Description / Particularités

- Littoral soumis à des processus intenses et simultanés de sédimentation et d'érosion.
- Développement d'un banc sableux de 5 millions de m³ devant la passe d'entrée du port.
- Forte érosion du littoral liée à l'activité cyclonique dans l'Océan Indien.
- Programme de suivi du littoral sur 3 ans.
- Recherche de solutions pour l'entretien du chenal d'accès au Port.

Prestations détaillées

- Réalisation des reconnaissances bathymétriques et topographiques, inspection des ouvrages.
- Analyse et synthèse des données et mesures.
- Analyse de la dynamique hydrosédimentaire.
- Identification des sites sensibles et des zones de vulnérabilité.
- Recommandations de mesures d'urgence.